

Foret à 60° pour centrer (Longueur 100). Forme A.



■ Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications

K1	K2	N1.1	O1	O3	P1	P2	P3	P5	P6
[K1]- Fontes Malléables	[K2]- Fontes Grises	[N1-1]- Alliage à base d'Aluminium- Série 1000 : Pur	[O1]- Thermoplastiques	[O3]- Plastiques	[P1]-Aciers non alliés	[P2]-Aciers faiblement alliés	[P3]-Aciers fortement alliés	[P5]-Aciers Inoxydables Ferritiques	[P6]-Aciers Inoxydables Martensitiques

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
8140861300100	3221910481537	3	10	100	3.9		1	1
8140861400100	3221910481544	4	10	100	5		1	1
8140861400120	3221910481551	4	12	100	5		1	1